

Exposé

Hymer B-Klasse MC T 680 Summer Deal 2025

79.990,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2019
Anzahl der Achsen	2
Leistung	105 KW / 143 PS
km Stand	60450 km
Umweltplakette	grün
Schadstoffklasse/-norm	Euro 6c
Basisfahrzeug	Mercedes Sprinter
Motordetails	2,2
Getriebe	Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	739 cm
Gesamtbreite	229 cm
Höhe	296 cm
Aufbauart	Teilintegriert
Masse in fahrber. Zustand	3123 kg
techn. zul. Gesamtmasse	4430 kg
Zuladung	1307 kg
Infrastruktur	WC
Liegeflächen	Einzelbett (202x86+ 190x86)
Sitze mit Gurt	4
Radstand	4200 cm
Anhängerlast (gebremst)	2000 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	Truma Combi 6 E
Kühlschrankvolumen	142 l
Wasservorrat	180 l
Abwassertankvolumen	150 l
Batterie	95 Ah
Polster	Kitami
Steckdosen 230V	6
Steckdosen 12V	2
Farbe	grau
	L-Sitzgruppe
	Einzelbett

- Fahrzeug war von November 2018 - März 2024 im Mitarbeiter-Fuhrpark der Hymer GmbH
- Mehrwertsteuer ausweisbar
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 105 KW/ 143 PS, EURO 6c, 4.430 kg zGG
- Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau
- Vollautomatische Klimaanlage, THERMOTRONIC (Aufpreis zu halbautomatischer Klimaanlage)
- Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold Funktion
- Aktiver Spurhalte-Assistent
- Kraftstofftank 92 Liter
- ECO-Start-Stopp-Funktion
- Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)
- Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz
- Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- Mercedes MBUX 7" Multimedia System mit Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB, Touchscreen und Rückfahrkamera
- Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC+ inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten (Aufpreis zu Tempomat)
- Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe
- Kühlergrill verchromt
- Nebelscheinwerfer mit Abbieglicht
- Fernlichtassistent
- original Mercedesitze
- Reifenluftdrucksensoren
- Elektrische Parkbremse
- Raucherpaket
- LED High Performance-Scheinwerfer
- Möbeldekor Grand Oak, Wohnwelt Kitami
- HYMER Komfort-Line Paket (Tempomat (Mercedes) inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten, Halbautomatische Klimaanlage, TEMPMATIK, Verstärkte Vorderachse, Fliegenschutzrollo an der Eingangstüre, Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar)
- Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integriertem Komfortaufstieg und Tablett
- Ambiente-Beleuchtung inkl. Sockelbeleuchtung und Licht-Highlights
- Warmluftheizung 6 kW mit Elektroheizstab 1800 W und Warmwasserboiler
- Schublade und Einlegewanne für Kopfstützen in Sitzgruppe
- Markise mit Adapter, Gehäuse weiß ,4 m
- Fahrradhalter für 3 Fahrräder
- letzte Wartung 9.5.22, Reifenprofil 5mm
- Das Fahrzeug verfügt über Gebrauchsspuren innen wie außen, gemäß detailliertem Dekra Gutachten sind dies:
- Beschichtung Waschbeckenablauf löst sich - Toilette verkratzt - Schanier WC-Schrank rostig - Trittstufe Heckbett verkratzt und Druckstelle - Bettverlängerung beschädigt - Schrank unter dem Heckbett verschmutzt - Möbel im Heck verkratzt - Wandverkleidung Heckbett verkratzt - Dachfensterrahmen verkratzt - Dachverkleidung verkratzt - Befestigungsleiste Tisch verschrammt - Garagentürverkleidung verkratzt - Garagenverkleidungen verschrammt - Markise verschmutzt - Gasflaschenkasten verkratzt - Fahrradträger verkratzt - Dämmmatten Motorraum beschädigt - Türverkleidung verkratzt - Motorhaube eingedellt (Hagel) - Fahrertüre eingedellt - Stoßfänger hinten Lackschaden - Seitentüre rechts verkratzt - Seitenwand rechts eingedellt und verkratzt - Bugdesign löst sich - Plissee Seitentüre beschädigt - Fahrzeugdach eingedellt (Hagel) und verschrammt - Kotflügel vorne rechts verformt - Stoßfänger vorne verkratzt - Kabelstrang lose - Stauraumwanne verschrammt und gerissen - Dachhaube verkratzt - Dichtung Seitentüre beschädigt - Hängeschrank über Sitzecke Scharnier lose - Syphon Chrom Abplutzer - Verkleidung Küche verkratzt und beschädigt - Kühlschrankschrank verkratzt - Duschtüren gerissen - LED Lampe flackert - Mehrere Bauteile leicht Verkratzt (Seitenwand li+re, Fenster, Dachfenster, ...) Funktionsprüfung von Kühlschrankschrank, Heizung, Elektroblok wurde durchgeführt und war i.O

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Ausstattung

- Multifunktionslenkrad, Lederlenkrad, ABS, ESP, Rußpartikelfilter, Abstandstempomat, Fernlichtassistent, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Servolenkung, Tempomat
 - Doppelboden, Fahrradträger für 2 Räder, Heckgarage, Markise
 - Rollrost
 - Klimaautomatik, Sitzheizung Fahrerhaus
 - 3-Flammkocher
 - Dusche separat
 - Radio/Tuner, DAB Radio, Rückfahrkamera
- Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Bilder







Verkäufer

Hymer Zentrum B1 Dhonau GmbH
Hymer-Zentrum B1 Dhonau GmbH Fahrzeugverkaufsteam
Kölner Str. 35 - 37 (Kreuzung B1 / B223)
45481 Mülheim an der Ruhr

✉ caraworld@transfer.syscara.com