

Exposé

Knaus Live Wave 650 MEG Black Selection

61.500,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026, 2026
Leistung	103.00 KW / 140.00 PS
Schadstoffklasse/-norm	keine
Basisfahrzeug	FIAT DUCATO
Getriebe	Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Gesamtlänge	694.00 cm
Gesamtbreite	232.00 cm
Höhe	294.00 cm
Innenhöhe	215.00 cm
Aufbauart	Teilintegriert
Masse in fahrber. Zustand	2950.00 kg
techn. zul. Gesamtmasse	3500.00 kg
Zuladung	550.00 kg
Infrastruktur	WC
Liegeflächen	Bug (211 X 118/32) Heck (202 X 78; 197 X 78)
Kraftstoff	Diesel
Polster	Balck Selection
	Seitensitzgruppe

- Knaus LIVE WAVE 650 MEG Black Selection
- **Ausstattungspaket Black Selection
- Bestehend aus:
 - Garagentür 80*110 cm links
 - Insektenschutztür
 - Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz u. Verdunklung (Bug)
 - Sonderbeklebung „BLACK SELECTION“
 - KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom
 - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung
 - Traktionshilfe" Traction Plus", inkl.Bergabfahrhilfe
 - Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert
 - Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitz im KNAUS Wohnwelt-Design
 - Leichtmetallfelgen mit Serienbereifung – nur in Verbindung mit Fiat Paket
 - Höhenverstellung Beifahrersitz
 - 16" Bereifung
 - Chassis in Metallic-Lackierung Schwarz
 - Spoilerlippen (skid-plate) Black
 - Instrumententafel im Techno-Design (Alu)
 - Vorbereitung für Multimedia
 - Zusätzliche 230V SCHUKO-Steckdose in der Küche
 - Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher
 - Rückfahrkamera inkl. Verkabelung
 - TV-Halter
 - Vorverkabelung für TV (Schlafbereich)
 - Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
 - TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel
 - Isolierhaube Abwassertank, beheizbar
 - Markise 405 x 250 cm, anthrazit
 - Front- und Seitenscheibenverdunklung
- Frachtkosten Knaus
- Hagelschaden

Dellen an rechter Seitenwand, Heckwand, vereinzelt Fahrerhaus (Motorhaube und Beifahrertür)

Aufgrund des Unwetters haben unsere Ausstellungsfahrzeuge am 16.07.2026 einen Hagelschaden erlitten. Je nach Standort manche mehr oder weniger.


Bei diesem Wohnwagen ist die rechte Seite, Heckwand und Fahrerhaus betroffen, siehe Fotos.

Es sind rein äußerliche/optische Schönheitsfehler, daher besteht keine Beeinträchtigung der Dichtigkeit.









Verkäufer

Scholz-Caravanning-Bausch GmbH
Frau Tanja Scholz
Industriestr. 24
72585 Riederich

✉ t.scholz@scholz-caravanning-bausch.de